



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная  
**школа № 539**  
Кировского района Санкт-Петербурга

Улица Подводника Кузьмина, дом 52  
Санкт-Петербург, 198215  
Телефон 377 21 41 Факс (812) 376 02 35  
E- mail: sc539@kirov.spb.ru  
ОКПО 52185078 ОКПО 52185078 ОГРН 1027802741988  
ИНН/КПП 7805149503/780501001

### Устранения нарушений требований пожарной безопасности

| № п./п. | Наименование замечания в предписании  | Наименования работ   | Срок исполнения | Срок выполнения |
|---------|---|--|-----------------|-----------------|
| 1       | Для отделки стен путей эвакуации в коридоре и холлах (помещений 11,15,27 по плану ПИБ),расположенных на первом этаже здания, применение декоративно-отделочный материал с классом пожарной опасности, менее чем КМ1.(фактически установлены панели с ненормированным классом пожарной опасности)  | Отделка стен не горючими материалами ( керамическая плитка и декоративная штукатурка байромикс | 25.08 2020 года | 03.04.2020 год  |
|         | Заполнения дверного проема в противопожарных перегородках I типа, отделяющей помещение книгохранилища),не отнесенное к категориям В; и Д по пожарной опасности ( помещений № 64 в плане ПИБ) от помещений другого класса функциональной пожарной опасности второго этажа здания не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах ( установлена деревянная дверь с не нормируемым пределом огнестойкости) | Установка металлической противопожарной двери Е-60   | 01.05.2020 года | 03.04.2020 год  |
|         | Заполнения дверного проема в противопожарных перегородках I   | Установка металлической  | 01.05.2020 года | 03.04.2020 год  |

|  |   |                        |                       |
|--|---|------------------------|-----------------------|
| <p>типа, отделяющей помещение мастерской), не отнесенное к категориям В; и Д по пожарной опасности ( помещений № 65 в плане ПИБ) от помещений другого класса функциональной пожарной опасности второго этажа здания не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах ( установлена деревянная дверь с не нормируемым пределом огнестойкости)</p>                                    | <p>противопожарной двери Е-60</p>   |                        |                       |
| <p>Заполнения дверного проема в противопожарных перегородках I типа, отделяющей складское помещение ), не отнесенное к категориям В; и Д по пожарной опасности ( помещений № 46 в плане ПИБ) от помещений раздевалки расположенной втором этаже здания не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах ( установлена деревянная дверь с не нормируемым пределом огнестойкости)</p> | <p>Установка металлической противопожарной двери Е-60</p>   | <p>01.05.2020 года</p> | <p>03.04.2020 год</p> |
| <p>Для помещений производственного и складского назначения, расположенных в здании, не определены категории по взрывопожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и не обозначены на дверях помещений</p>   | <p>Категорирования помещений по взрывопожарной опасности будет произведена после установке противопожарных дверей</p> | <p>01.07.2020 года</p> | <p>03.04.2020 год</p> |

Директор ГБОУ СОШ № 539



Т.Н.Фатеева

Исп.Егорова И.А тел.89213249394